

An: Alle Kunden und Vertriebspartner

Produktionseinstellung RCA- und RCS2-Armtyp

Dezember 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Produkte und Ihre Zusammenarbeit.

Wir möchten Sie hiermit über die Produktionseinstellung, Ende der Bestellannahme und die Nachfolgemodelle der folgenden Produkte informieren:

1. Betroffene Modelle : Folgende Modelle
 - RCA-A4R/A5R/A6R
 - RCS2-A4R/A5R/A6R
2. Grund der Produktionseinstellung : Niedrige Produktnachfrage
3. Nachfolgemodelle : Informationen hierzu finden Sie auf der nächsten Seite
4. Ende der Bestellannahme : 26. Januar 2022
5. Wartung & Reparatur-Service : bis 26. Januar 2032
 - * Es kann sein, dass wir den Service früher einstellen müssen, wenn die entsprechenden Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und stehen Ihnen für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

IAI Industrieroboter GmbH
Ober der Röth 4
65824 Schwalbach am Taunus
Tel.: +49-6196-8895-0, Fax: +49-6196-8895-24
E-Mail: info@automation.com, Web: iai-automation.com

Nachfolgemodelle für RCA- und RCS2-Armtyp

Als Nachfolgemodell stehen die ähnlichen Modelle in RCP6- und RCS4-Tischtyp. Bitte überprüfen Sie die Details in den Katalogen, da die Produktabmessungen und Spezifikationen unterschiedlich sind.

Auslaufmodell	Ersatzmodell	Anmerkung
RCA-A4R	RCP6/RCS4-TA4R	Produktabmessungen und Spezifikationen sind unterschiedlich.
RCS2-A4R		
RCA-A5R	RCP6/RCS4-TA6R	
RCS2-A5R		
RCA-A6R		
RCS2-A6R		