

An: Alle Kunden und Vertriebspartner

Produktionseinstellung: RCP2 mit 56P-Motor

Februar 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Produkte und Ihre Zusammenarbeit.

Wir möchten Sie hiermit über die Produktionseinstellung, Ende der Bestellannahme und die Nachfolgemodelle der folgenden Produkte informieren:

1. Betroffene Modelle : Alle mit 56P-Motor ausgestatteten RCP2-Modelle
Details siehe bitte nächste Seite.
2. Grund der Produktionseinstellung : Produktionseinstellung von Bauteilen der relevanten Motoren
3. Nachfolgemodelle : RCP6-Serie
* Produkt- bzw. Montageabmessungen sind unterschiedlich.
Für Details siehe bitte den aktuellen Produktkatalog.
Als Sonderlösung können auch mechanisch kompatible RCP4-Modelle angeboten werden. Wenden Sie sich an IAI für Details.
4. Ende der Bestellannahme : 26. Juni 2024
5. Wartung & Reparatur-Service : bis 26. Juni 2024
* Es kann sein, dass wir den Service früher einstellen müssen, wenn die entsprechenden Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und stehen Ihnen für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

IAI Industrieroboter GmbH
Ober der Röth 4
65824 Schwalbach am Taunus
Tel.: +49-6196-8895-0, Fax: +49-6196-8895-24
E-Mail: info@iai-automation.com Web: iai-automation.com

Produktionseinstellung RCP2 mit 56P-Motor

Übersicht aller mit 56P-Motor ausgestatteten RCP2-Modelle

Serie	Typ	Ersatzmodell
RCP2	RA6C	RCP6-RA7C
	RGD6C	RCP6-RRA7C
	RGS6C	RCP6-RRA7C
	RMA	RCP6-RA7C
	RMGD	RCP6-RRA7C
	RMGS	RCP6-RRA7C
	SA7	RCP6-SA7C
	SA7C	RCP6-SA7C
	SA7R	RCP6-SA7R
	SM	RCP6-HSA7C
	SMR	RCP6-SA8R
	SS8C	RCP6-HSA7C
	SS8R	RCP6-SA8R
RCP2CR	SA7	RCP6CR-SA7C
	SA7C	RCP6CR-SA7C
	SM	RCP6CR-SA8C
	SS8C	RCP6CR-SA8C
RCP2	RMW	RCP6W-RA7C
RCP2W	RA6C	RCP6W-RA7C