

An: Alle Kunden und Vertriebspartner

Produktionseinstellung: IK-Serie mit RCP2 und RCS2

Oktober 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Produkte und Ihre Zusammenarbeit.

Wir möchten Sie hiermit über die Produktionseinstellung, Ende der Bestellannahme und die Nachfolgemodelle der folgenden Produkte informieren:

1. Betroffene Modelle : IK2-PXBD1**S / PXBD1**D / PXBD2**S / PXBD2**D / PXBC1**S / PXBC1**D / PXBC2**S / PXBC2**D / PXBB1**S / PXBB1**D / PXBB2**S / PXBB2**D / PXZB1**S / PXZB1**D / PYBB1**S / SXBD1**S / SXBD1**D / SXBD2**S / SXBD2**D / SXBC1**S / SXBC1**D / SXBC2**S / SXBC2**D / SXBB1**S / SXBB1**D / SXBB2**S / SXBB2**D / SXBA1**S / SXBA1**D / SXBA2**S / SXBA2**D / SXZB1**S / SXZB1**D / SYBB1**S
IK3-PBBG1**S / PBBG1**D / SBBG1**S / SBBG1**D
2. Grund der Produktionseinstellung : Produktionseinstellung der Komponentenachsen (bei IK-S*) und Verfügbarkeit des Nachfolgemodells (bei IK-P*)
3. Nachfolgemodell für IK-P* : IK-Serie mit RCP6 (IK-P6)
4. Ende der Bestellannahme : 21. April 2023
5. Wartung & Reparatur-Service : bis 21. April 2023
* Es kann sein, dass wir den Service früher einstellen müssen, wenn die entsprechenden Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und stehen Ihnen für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

IAI Industrieroboter GmbH
Ober der Röth 4
65824 Schwalbach am Taunus
Tel.: +49-6196-8895-0, Fax: +49-6196-8895-24
E-Mail: info@iai-automation.com Web: iai-automation.com