

An: Alle Kunden und Vertriebspartner

## **Produktionseinstellung RCP2W-SA16C**

September 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Produkte und Ihre Zusammenarbeit.

Wir möchten Sie hiermit über die Produktionseinstellung, Ende der Bestellannahme und die Nachfolgemodelle des folgenden Produkts informieren:

1. Betroffenes Modell : RCP2W-SA16C (Staub- und spritzwassergeschütztes Modell)
2. Grund der Produktionseinstellung : Produktionseinstellung verschiedener Bauteile
3. Nachfolgemodelle : RCP4W-SA5C / SA6C / SA7C sind weiterhin als Staub- und Spritzwassergeschützte Schlittenachsen erhältlich. Die Schutzklasse von RCP4W-SA\*C ist jedoch IP65, während die von RCP2W-SA16C IP67 ist. Bitte beachten Sie, dass die Spezifikation und Installation ebenfalls nicht kompatibel sind.
4. Ende der Bestellannahme : 30. November 2020
5. Wartung & Reparatur-Service : bis 30. November 2030  
\* Es kann sein, dass wir den Service früher einstellen müssen, wenn die von der Produktionseinstellung betroffenen Ersatzteile nicht mehr auf Lager sind.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und stehen Ihnen für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

IAI Industrieroboter GmbH  
Ober der Röth 4  
65824 Schwalbach am Taunus  
Tel.: +49-6196-8895-0, Fax: +49-6196-8895-24  
E-Mail: [info@iai-gmbh.de](mailto:info@iai-gmbh.de), Web: [iai-automation.com](http://iai-automation.com)